

Ausfall des Turboladers, Leistungsmangel, laute Geräusche, starke Rauchentwicklung, Ölundichtigkeit, erhöhtes Lagerspiel, eine Schaufel des Verdichterrades ist verbogen



Wenn sich eine Schaufel des Verdichterrades umbiegt (siehe Bild), sollte der gesamte Ansaugbereich geprüft und gereinigt werden.
Unter ungünstigen Umständen kann Wasser und Öl aus der Motorentlüftung gefrieren. Dieses Eisgemisch wird dann vom Turbolader angesaugt und führt zu einem Fremdkörperschaden. Bei diesem Schadensbild kann die Ursache auch sein, dass weiche Teile angesaugt wurden, die sich in der Ansauganlage gelöst haben, z.B. Gummistücke oder ähnliches.
Luftansauganlage auf Verschmutzungen und Ablagerungen prüfen und reinigen!

Fahrzeughersteller: Fiat / Opel / Lancia / Alfa Romeo

Fahrzeug: Punto / Panda / Doblo / Corsa / Ypsilon / Musa / Mito

Motor: 1.3 JTD / CDTI

Gültigkeit:

Diese Service Information ist gültig für den Wechsel des Turboladers mit der **BTS-Nr.:** T912318;
Hersteller Ausf.-Nr.: 54359880005; **OE-Nr.:** OPEL 5860030 93191993 FIAT 73501343 71784113.

Bestellhinweis:

OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken.

Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.